

JANGAN BELI KALAU GAK ASLI

CEK FISIK LETAK PERBEDAANNYA

LOGO NGK BUSI

Tercetak tebal & sempurna



METAL SHELL

Terdapat kode produksi pada hexagon



RING GASKET

Tidak dapat dilepas tanpa bantuan alat




ELEKTRODA

Tingkat kerapian & presisi tinggi



ASLI

PALSU




X-RAY BUSI PALSU

Perakitan tidak padat, tidak rapi & tidak terjamin kualitasnya


LOGO NGK BUSI

Berbahan sticker & mudah dikelupas



METAL SHELL

Tanpa kode produksi pada hexagon



RING GASKET

Mudah dilepas dengan putaran tangan



ELEKTRODA

Bentuk tidak rapi & presisi



AKIBAT BUSI PALSU

Pada proses pembuatan busi **NGK asli** menggunakan bahan **berkualitas & standar yang tinggi**. Sangat jauh berbeda dengan busi NGK palsu, sehingga dapat menimbulkan beberapa resiko sebagai berikut:

PEMBAKARAN MENJADI TIDAK SEMPURNA

- Tenaga menurun
- Efisiensi bahan bakar berkurang
- Susah starter



BUSI PALSU MENGALAMI OVERHEAT

- Elektroda busi meleleh
- Merusak ruang bakar & piston



TINGKAT KEAWETAN BUSI BERKURANG

- Frekuensi penggantian busi jadi semakin sering

